



|                    |  |
|--------------------|--|
| Omschrijving       | plaatsen van nieuwe kozijnen, aanbrenge van sidings aan de gevel en het renoveren van het dak.   |
| Dossier            | 303125, Olo 7699229  |
| Toetsingskader     | NRK, Dorpen en Linten  |
| Beoordelingsniveau | normaal niveau   |
| Bijzonderheden     | Architect heeft naar aanleiding van het negatieve advies gevraagd naar andere mogelijkheden.<br><b>Conclusie 5 apr '23</b><br>Negatief. Strijdig met redelijke eisen van welstand. De volgende opmerkingen worden door de commissie gemaakt: <ul style="list-style-type: none"><li>- Het bekleden van de gevels van het hoofdgebouw met eternit sidings is niet akkoord.</li><li>- De maximale lengte van de dakkapel mag 3m<sup>1</sup> bedragen.</li></ul><br><b>Welstand- en Monumentencommissie</b><br><b>Conclusie 17 mei '23</b> Negatief. Strijdig met redelijke eisen van welstand. De volgende aanvullende opmerking wordt door de commissie gemaakt: Het hoofdvolum dient afgewerkt te worden met stucwerk. De aanbouw kan met sidings bekleed worden. |

---