
		Negatief. Voldoet niet aan de eisen. De volgende opmerkingen worden door de monumentencommissie gemaakt: <ul style="list-style-type: none"> - Goot als uitgetimmerde bakgoot uitvoeren. - Pui qua verhoudingen beter detailleren, zodat deze beter past in de historische binnenstad.
		Welstand- en Monumentencommissie
Conclusie 22 mei '19		Plan aanhouden. De commissie wil graag de aanvrager uitnodigen voor de volgende vergadering.
		Welstand- en Monumentencommissie
Conclusie 5 juni '19		De eigenaar en huurder van het pand zijn bij de vergadering aanwezig. Het plan wordt toegelicht. De gezamenlijke commissie oordeelt positief, mits: <ul style="list-style-type: none"> - Het natuursteen aan de bovenzijde weer wordt aangebracht. - De aluminium kokers/kolommen tussen de deuren en de zijlichten binnen het vlak blijven.
		Welstand- en monumentencommissie
Conclusie 19 juni '19		Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand en voldoet aan de eisen van de monumentencommissie.

1.3	Adres	Marijkeplein 9, Kloosterzande
	Omschrijving	Het aanbrengen van handelsreclame
	Dossier	152320, Olo 4404081
	Toetsingskader	NRK, Woongebieden
	Beoordelingsniveau:	soepel niveau
	Conclusie 19 juni '19	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.

1.4	Adres	Roverbergsedijk 5, Lamswaarde
	Omschrijving	Het verlagen van de oude houten kozijnen, deuren en ramen door moderne kunststof kozijnen en isolatie glas
	Dossier	152470, Olo 44437103
	Toetsingskader	NRK, Buitengebied (zonder waarden)
	Beoordelingsniveau:	soepel niveau
	Conclusie 19 juni '19	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.

1.5	Adres	's Gravenstraat 232, Clinge
	Omschrijving	Het bouwen van een vervangende woning en wagenhuis
	Dossier	152873, Olo 4451227
	Toetsingskader	NRK, Dorpen en Linten
	Beoordelingsniveau:	normaal niveau
	Bijzonderheden	Plan is al eerder behandeld als schetsplan S/19.00027
		Conclusie 27 maart 2019
		Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
	Conclusie 19 juni '19	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.

- 1.6 Adres **Brouwerijstraat 32, Sint Jansteen**
Omschrijving Het plaatsen van een nieuwe metselwerk schil
Dossier 153036, Olo 4460061
Toetsingskader NRK, Dorpen en Linten
Beoordelingsniveau: normaal niveau
- Conclusie 19 juni '19** Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
-

- 1.7 Adres **Stationsplein 26, Hulst**
Omschrijving Het vervangen en plaatsen van reclame-uitingen op het parkeerterrein van de karwei bouwmarkt te Hulst
Dossier 153210, Olo 4462735
Toetsingskader NRK, Complexen en voorzieningen
Beoordelingsniveau: soepel niveau
- Conclusie 19 juni '19** Negatief. Strijdig met redelijke eisen van welstand. Per bedrijf is maximaal één vrijstaande reclamezuil of andere reclameuiting op eigen erf toegestaan.
Het vervangen van de vlaggen is akkoord.
-

- 1.8 Adres **'s Gravenstraat 131, Clinge**
Omschrijving Het bouwen van een garage met overkapping
Dossier 148087, Olo 4352857
Toetsingskader NRK, Dorpen en Linten
Beoordelingsniveau: normaal niveau
- Conclusie 19 juni '19** Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
-