



	Bijzonderheden	Plan is al eerder behandeld als schetsplan S/18.00061 <b>Conclusie 11 oktober 2018</b> Positief. Voldoet aan redelijke eisen van welstand, mits de dakkapel aan de voorzijde plat wordt afgedekt.
	<b>Conclusie 3 juli '19</b>	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
1.4	Adres Omschrijving Dossier Toetsingskader Beoordelingsniveau:	<b>Stationsplein 13, Hulst</b> Het realiseren van verlichtingsmasten / lantaarns op de parking van de supermarkt 152611, Olo 4449757 NRK, Complexen en voorzieningen soepel niveau
	<b>Conclusie 3 juli '19</b>	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
1.5	Adres Omschrijving Dossier Toetsingskader Beoordelingsniveau:	<b>Moerschansstraat 184 t/m 194, Clinge</b> Het renoveren van 6 woningen 155134, Olo 4497559 NRK, Woongebieden soepel niveau
	<b>Conclusie 3 juli '19</b>	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
1.6	Adres Omschrijving Dossier Toetsingskader Beoordelingsniveau: Bijzonderheden	<b>Malpertuuslaan 6, Clinge</b> Het uitbreiden van het gemeenschapscentrum Malpertuus Clinge 155278, Olo 4503915 NRK, Complexen en voorzieningen soepel niveau Plan is al eerder behandeld als schetsplan S/19.00024 <b>Conclusie 14 maart 2019</b> Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand
	<b>Conclusie 3 juli '19</b>	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
1.7	Adres Omschrijving Dossier Toetsingskader Beoordelingsniveau: Bijzonderheden	<b>Plattedijk 6a, Hengstdijk</b> Het bouwen van een plaatsvervangende woning 155351, Olo 4498961 NRK, Buitengebied (zonder waarden) soepel niveau Plan is al eerder behandeld als schetsplan S/19.00043 <b>Conclusie 24 april 2019</b> Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand
	<b>Conclusie 3 juli '19</b>	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
1.8	Adres Omschrijving	<b>Groenendijk 132, Kloosterzande</b> Het verbouwen van de gevel van een bestaande landbouwschuur, tbv een zorgboerderij functie

## VERSLAG MANDAATCOMMISSIE HULST

---

Dossier	155787, Olo 4508789
Toetsingskader	NRK, Dorpen en Linten
Beoordelingsniveau:	normaal niveau
<b>Conclusie 3 juli '19</b>	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.

---

1.9	Adres	<b>Kruisdorpsedijk 3, Kloosterzande</b>
	Omschrijving	Het realiseren van een plaatsvervangende schuur
	Dossier	155863, Olo 4510271
	Toetsingskader	NRK, Buitengebied (zonder waarden)
	Beoordelingsniveau:	soepel niveau
	<b>Conclusie 3 juli '19</b>	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.

---