

	Beoordelingsniveau	soepel niveau
	Conclusie 25 jan '23	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
1.3	Adres	Stationsplein 9, Hulst
	Omschrijving	het realiseren van een nieuw garagebedrijf (herbouw)
	Dossier	298350, Olo 7520005
	Toetsingskader	NRK, Objecten en voorzieningen
	Beoordelingsniveau	soepel niveau
	Bijzonderheden	Plan is al eerder behandeld als schetsplan S/22.00008
	Conclusie 26 jan '22	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
	Conclusie 25 jan '23	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
1.4	Adres	Campensedijk 38, Vogelwaarde
	Omschrijving	vervangen van de garage
	Dossier	297408, Olo 7491953
	Toetsingskader	NRK, Buitengebied
	Beoordelingsniveau	soepel niveau
	Conclusie 25 jan '23	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
1.5	Adres	Molenstraat 7, Kuitaart
	Omschrijving	het herbouwen van een voormalige boerderijwoning
	Dossier	298624, Olo 7518501
	Toetsingskader	Buitengebied
	Beoordelingsniveau	soepel niveau
	Conclusie 25 jan '23	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
1.6	Adres	's Gravenstraat 180, Clinge
	Omschrijving	het vervangen van alle kozijnen en ramen en het isoleren van de gevels
	Dossier	295171, Olo 7449367
	Toetsingskader	Dorpen en Linten
	Beoordelingsniveau	normaal niveau
	Conclusie 25 jan '23	Aanhouden. De volgende opmerkingen worden gemaakt: <ul style="list-style-type: none"> - Plan is niet te beoordelen. - Geveltekeningen zijn onvoldoende uitgewerkt - Hoe is de aansluiting van het gevelstucwerk t.p.v. de overgang bij de burens?
1.7	Adres	Bossestraat 85, Vogelwaarde

Omschrijving	het veranderen van de voorgevel en het realiseren van een voortuin
Dossier	299077, Olo 7536543
Toetsingskader	Dorpen en Linten
Beoordelingsniveau	normaal niveau

Conclusie 25 jan '23 Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
