



---

		binnenstad. Uitwerking in een donkere kleur en eventueel uitgevoerd in hout / houtlook.
--	--	---

---

1.3	Adres: Omschrijving:  Dossier: Toetsingskader NRK, Welstandsniveau	<b>Tivoliweg 1, Hulst</b> het plaatsen van een hobbykas in de tuin naast het huis (zijtuin). Groene, duurzame natuurlijke omgeving creëren. Wordt geplaatst op tegels. 230217, Olo 5965211 Vestingstad Hulst bijzonder niveau
	<b>Conclusie 6 mei '21</b>	<b>Welstand- en Monumentencommissie</b> Negatief. Strijdig met redelijke eisen van welstand en voldoet niet aan de eisen van de monumentencommissie. Vanwege de tuin bestemming is op deze locatie een dergelijk bouwwerk niet wenselijk.

---

1.4	Adres Omschrijving Dossier Toetsingskader Beoordelingsniveau	<b>Notendijk 4, Terhole</b> het plaatsen van een spouwmuur voor de bestaande muur 231096, Olo 5985737 NRK, Dorpen en Linten normaal niveau
	<b>Conclusie 6 mei '21</b>	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.

---

1.5	Adres Omschrijving Dossier Toetsingskader Beoordelingsniveau	<b>Rapenburg 126, Vogelwaarde</b> het plaatsen van kunststof kozijnen 231188, Olo 5988601 NRK, Dorpen en Linten normaal niveau
	<b>Conclusie 6 mei '21</b>	Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.

---